















	pas- en arm sluitzijde arm	Blad: 02
maten in mm	38/39mm dik buitendraaiend	
sept. 2013		







buiten



binnen




maten
in mm

mei
2006


verjonging
bovenzijde
deur






38/39mm dik
buitendraaiend

Blad:
21



tussenruimte 2mm
















maten
in mm
sept.
2013

Romp
38/39mm dik
binnen en/of
buitendraaiend

Blad:
05







tussenruimte 2mm

